



Die Bäume sind gemäß dem Hauptkriterium "Verkehrssicherheit" klassifiziert:

-  gesund
-  leicht geschwächt
-  stärker geschwächt
-  stark geschwächt

-  erhaltenswerter Bestand: Erhalt erforderlich
-  erhaltenswerter Bestand: Erhalt wünschenswert
-  erhaltenswerter Bestand: Erhalt nicht zwingend erforderlich

Die heckenartigen Bestände entlang der B27 enthalten keine besonderen Einzelexemplare, sollten aber auch erhalten werden.

Übersichtsplan
 Zustand der Bäume und Erhaltungswert
 M 1:1000